



**COMUNE DI MARCIANISE**  
**Provincia di CASERTA**  
**POLIZIA MUNICIPALE**

P.G. - Tel. 0823/635201 - Fax. 635292 - sezionepg@comune.marcianise.ce.it - pm@pec-marcianise.it -

Marcianise li 21/10/2017

Al Dirigente 3° Settore - Ufficio Ambiente

SEDE

E. p.c.

Al Sig. Sindaco

SEDE

Assessore All' Ambiente

SEDE

Consegna a mano

Oggetto: Registro delle aree oggetto di abbandono e roghi di rifiuti. Trasmissione atti.

Facendo seguito alle disposizioni ricevute, per l'ulteriore corso di legge - Legge Regionale nr. 20/2013 - si trasmette in allegato, il prospetto in formato cartaceo delle aree oggetto di abbandono e roghi di rifiuti, individuati nel tenimento del comune di Marcianise.

Si rappresenta che il file riportante i dati di cui trattasi viene consegnato al Dirigente 3° Settore - Ambiente per gli ulteriori adempimenti del caso.

Tanto si doveva restando disponibile per ogni ulteriore attività richiesta.

Il Comandante la P.M.

Il Resp. Sez. P.G.

(Lgt. S. Fabozzi)



COMUNE DI MARCIANISE

Provincia di CASERTA

ELENCO DELLE AREE INDIVIDUATE OGGETTO DI ABBANDONO E ROGHI DI RIFIUTI  
Legge Regionale nr. 20/2013

2° SEMESTRE 2017

N.	Indirizzo/denominazione sito	Localizzazione Foglio e P.IIa/Coordinate	Proprietà area Pubblica/privata	Superficie Volume (stima visiva)	Caratterizzazione rifiuti	Rogo	Esiti	Note
1	Via Maria e Pierre Curie - 2^ Traversa - Accesso da via Santella	442875,47 EST 4542085,01 NORD UTM - EST 33	Strada Poderele PUBBLICA	MQ. 50 MC. 40	Rifiuti sparsi RSU, plastica, vetro, indumenti, sfalci di potatura, materiale da risulta edile PFU, ingombranti	NO	Attivata procedura amm. per la rimozione e bonifica	Fondi da bilancio comunale
2	Via Sassari - Ingresso da viale 25 Aprile	442674,52 EST 4542375,49 NORD UTM - EST 33	Strada Poderele PUBBLICA	MQ. 120 MC. 96	RSU, plastica, vetro, indumenti, ingombranti, PFU, materiali di risulta edile. Rifiuti sparsi	NO	Attivata procedura amm. per la rimozione e bonifica	Fondi da bilancio comunale
3	Prolungamento via Zingari/Bachele/ASI Portico di Caserta	439306,32 EST 4543814,83 NORD UTM - EST 33	Tratto di strada PUBBLICA	MQ. 105 MC. 52,5	RSU, plastica, vetro, indumenti, ingombranti, PFU, materiali di risulta edile. Nr. 02 cumuli adiacenti	NO	Attivata procedura amm. per la rimozione e bonifica	Fondi bilancio comunale
4	Prolungamento via Pisa - Ingresso da via Casa del Bene	439191,61 EST 4542675,86 NORD UTM - EST 33	Strada poderele PUBBLICA	MQ. 40 MC. 16	Rifiuti speciali anche pericolosi. Guaina bituminosa, PFU, RSU, materiale di risulta edile. Nr. 02 cumuli adiacenti	NO	Attivata procedura amm. per la rimozione e bonifica	Fondi bilancio comunale
5	Via L. Da Vinci - Strada poderele angolo sud-ovest nuovo edificio	444071,59 EST 4541348,18 NORD	Strada poderele PUBBLICA	MQ. 30 MC. 15	Rifiuti sparsi. Presenza di materiale contenente c.m.a.-	NO	Attivata procedura amm. per la	Fondi bilancio comunale

	scolastico	UTM - EST 33				Lastre di Eternit, RSU, plastica, ingombranti, materiali di risulta edile		rimozione e bonifica	
6	Via Lucania - Tratto da via Po a via Clanio - Area retrostante muro di contenimento	439972,49 EST 4542641,23 NORTH UTM - EST 33	Pertinenza strada comunale PUBBLICA	MQ. 100 MC. 20	Rifiuti sparsi. Presenza di materiali contenenti c.m.a. - tubi di pluviali, serbatoio. RSU, plastica, sfalci potatura, materiali di risulta edile.	NO	Attivate procedure amm. per la rimozione e bonifica	Procedimento Penale nr. 14744/16-Mod 44 Procura S. Maria C.V. + sequestro Emessa O.S. 14	//////
7	Zona ASI SUD - Prospiciente opifici Di Pietro e So.Me.Zinc	4405138,7 EST 4540301,00 NORTH UTM 33 EST	Regione Campania PUBBLICA	MQ. 1200	Rifiuti combustibili (sterpaglie carbusi e parte rifiuti). Presenza rifiuti quali inerti, plastica legno, PFU cavi elettrici, ingombranti	NO	Attivate procedure per la rimozione e bonifica - Dissequestro area	P.P. nr. 6070/2017 Mod. 44 Procura S. Maria C.V. - No sequestro Emessa O.S.	//////
8	Zona ASI SUD - Opificio ex Olivetti	Foglio 21 Particelle: 5351, 5439, 5346, 5350, ---	PRIVATA	MQ. 6000	Rifiuti combustibili (sterpaglie carbusi e parte rifiuti). Presenza rifiuti quali inerti, plastica legno, PFU cavi elettrici, ingombranti	SI vari	Ordinanza nr. 39/2017 In fase di pulizia e rimozione rifiuti	P.P. nr. 5524/17-mod. 44-Procura S. Maria C.V. No sequestro	//////
9	Loc. RING VERDE - Presso muro di cinta Via L. Da Vinci Ultima trav a dx via Pesciera ultima trav a dx	14°01'06,49" EST 41°16'58,94" NORTH	PUBBLICA	MQ. 345 MC. 172,50	Rifiuti combustibili. RSU, plastica, indumenti, PFU, materiale di risulta edile, ingombranti. Rifiuti speciali pericolosi contenente amianto	SI vari	Attivate procedure per la rimozione e bonifica -	Redatta Informativa d reato prot. 1632--- P.P. nr. 5524/17-mod. 44-Procura S. Maria C.V. No sequestro	//////
10	Zona ASI SUD - Presso opificio Campania Calce - in liquidazione	14°19'55,38" EST 41°1'27,93" NORTH	PUBBLICA	MQ. 600 MC. 30	Rifiuti sparsi. Rifiuti combustibili. RSU, PFU, ingombranti.	SI	Attivate procedure per la rimozione e bonifica -	Emessa O.S.	//////
11	Strada Vicinale CASCOGNA - Tratto adiacente muro FF.SS	439216,59 EST 4541754,89 NORTH UTM Est 33	PUBBLICA	MQ. 90 MC. 22,50	RSU, RAEE, inerti, plastica, guaina bituminosa. Rifiuti sparsi. Folta vegetazione spontanea	SI	Attivate procedure per la rimozione e bonifica -	Emessa O.S.	//////
12	Strada Vicinale CASCOGNA - Area antistante canile comunale	439118 EST 4542236 NORTH UTM EST 33	PUBBLICA	MQ. 60 MC. 18	Inerti. RSU, PFU, plastica. Presenza di amianto	NO	Attivate procedure per la rimozione e bonifica -	Sito già bonificato nel 2013 in seguito a sequestro e successivo dissequestro	//////
13	Loc. San Martino . (Via Casa del Bene tratto che va verso la zona ASI Portico di Caserta)	439007,24 EST 4543231,69 NORTH	PUBBLICA	Rifiuti sparsi da quantificare	RSU - Misti - Rifiuti combustibili	SI	Attivate procedure per la rimozione e bonifica -	Sito già ripulito nel corso degli anni 2013/2014	//////

14	Loc. Visocchi - Area prospiciente e sottostante piattaforma ferroviaria dismessa	438082.78 EST 4542225.81 NORD UTM EST 33	PRIVATA R.F.I. s.p.a	MQ. 500	Carcasse veicoli bruciati. Rifiuti speciali pericolosi. Plastica. Oli	SI vari	Area sequestrata determinazioni della A.G.	P.P. 2437/2017 Procura S. Maria C.V.- Fatta O.S. a RFI
15	S.P. 335 - Area di pertinenza della Bretella Marcianise Ovest	438712.72 EST 4540261.31 NORD UTM EST 33	PUBBLICA	MQ. 2000 RIFIUTI SPARSI	Rifiuti combustibili. PFU, vetro, inerti, legno, materiali contenente c.m.a - amianto	SI	Determinazioni della A.G	Redatta C.N.R. No sequestro
16	Loc. Sala - Ingresso strada discarica S. Veneranda	14° 16' 24.07" EST 41° 1' 18.05" NORD	PUBBLICA	MQ. 150 MC. 7.5	Rifiuti sparsi. Rifiuti combustibili prevalentemente RSU	SI vari	Attivate procedure per la rimozione	//////
17	Strada accesso discarica S. Veneranda - Bretella Marcianise Ovest. Sottovia R.F.I.	14° 16" 23.75" EST 41° 1' 2.45" NORD	PUBBLICA	MQ. 120 MC. 24	Rifiuti parzialmente combustibili. RSU, vetro, plastica, inerti, PFU, ingombranti	SI	Attivate procedure per la rimozione	//////
18	Loc. Visocchi - Ingresso strada verso depuratore - lato SX.	437621.36 EST 4543000 NORD	PUBBLICA	MQ. 205 MC. 102	Rifiuti parzialmente combustibili lungo tutto il tratto di strada. PFU, RSU, inerti, ingombranti presenza di lastre AMIANTO	SI vari	Attivate procedure per la rimozione	Tratto di strada chiusa con new jersey.
19	Via Peschiera 2° tratto lato sud dopo cavalcavia	439706.93 EST 4540456.11 NORD	PUBBLICA	MQ. 160 MC. 80	Rifiuti sparsi. Rifiuti parzialmente combustibili. RSU, PFU, vetro, ingombranti inerti. Grossa quantità di lastre di eternit- AMIANTO	SI vari	Attivate procedure per la rimozione	Sito più volte rilevato. Fatte Informativa di reato e sequestro.
20	Via Casa del Bene- Stradina poderele di fronte al canile comunale	438988.83 EST 4542344.07 NORD	PUBBLICA	MQ. 75 MC. 41	Rifiuti combustibili. PFU, RSU, ingombranti, inerti, plastica. Lastre di eternit - AMIANTO	SI	Attivate procedure per la rimozione e bonifica	Redatta Informativa e sequestro
21	Argine Nord Regi Lagni - tra loc. Ponterotto e Pontecarbonara	441488.08 EST 4539338.84 NORD	PUBBLICA REGIONE	MQ. 20.000 MC. DA DEFINIRE	Rifiuti sparsi - Rifiuti combustibili. Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Inerti, ingombranti, RSU, PFU. Rifiuti contenente Amianto	SI	Attivate le procedure per la bonifica	P.P. 9994/16. Informativa + sequestro.
22	Via L. Da Vinci - Di Fronte ECO-BAT - Stradina prospiciente S.P. 335. Area ex azienda bufalina	Foglio 14 p.lla 468	PRIVATA	MQ. 1500 MC DA DEFINIRE	Rifiuti parzialmente combustibili. RSU, PFU, plastica, materiali ferrosi, inerti.	SI	Fatta O.S. 40/2017	
23	Via L. Da Vinci - Di fronte Ecobat	Foglio 14 p.lla 5054	PRIVATA	MQ. 10	Lastre Amianto	SI	Fatta O.S. 40/2017	
24	Via Trentola/1° - Margine stradina poderele di fronte Cocos Park	440777.26 EST 4540912.49 NORD UTM EST 33	PUBBLICA	MQ. 45 MC. 22,5	Rifiuti sparsi. RSU, plastica, piccole quantità di inerti, PFU, alcuni ingombranti. Piccola quantità di residui di lastre di	SI	Attivate procedure per la rimozione	Bilancio comunale

							eternit rotte.				Attivate procedure per la rimozione	Bilancio comunale
25	Via Trentola /2°-3° - Prolungamento strada podereale di fronte Cocos Park. Area a ridosso della stradina	440774,91 EST 4540837,71 NORD	PUBBLICA	MQ. 30 MC. 15	NR. 03 piccoli cumuli adiacenti di cui uno con solo amianto. Uno con pezzi di materiale da coibentazione e uno con rifiuti misti quali plastica, vetro, RSU, PFU, alcuni ingombranti, piccola quantità di inerti.	NO	Attivate procedure per la rimozione	Bilancio comunale				
26	Loc. Masseria la Pigna - Area sottostante viadotto S-P-335 Km. 30+00	14° 19' 56" EST 41° 00' 57,30" Nord	PUBBLICA	MQ. 65 MC. 12	Rifiuti Combusti. Scarti di lavorazione di falegnameria (roulotte) ingombranti. RSU	SI	Attivate procedure per la rimozione	p-p- n 7923/2013. Fatta Informativa di reato. No sequestro				
27	Via Fuccia - Area chiusa pertinente al vecchio mattatoio comunale.	439714 EST 4543113 NORD UTM EST 33	PUBBLICA	MQ. 100 MC. 25	RSU, PFU, plastica, vetro, alcuni ingombranti. Vegetazione alta e bassa spontanea.	SI	Attivate procedure per la rimozione	//////				
28	Loc. S. Veneranda - Lato Gricignano di Aversa. Area adiacente sito di stoccaggio provvisorio ECOBALLE di Marcianise	14° 15' 31,24" 41° 00' 53,24"	PUBBLICA	MQ. 35 MC. 17,50	Rifiuti sparsi parzialmente combusti. RSU, PFU, presenza di materiali contenente c.m.a.	SI	Attivate procedure per la rimozione					
29	Via Grosseto - 2° tratto.	14° 16' 34,52" 41° 02' 07,48"	PUBBLICA	MQ. 3,60 MC. 1,80	RSU. PFU, plastica, vetro, inerti, ingombranti, guaina bituminosa.	NO	Attivate procedure per la rimozione	p-p. 2439/17 fatta informativa- no sequestro				
30	Loc. Airola - Dopo passaggio a livello -lat. Sx	14° 16' 32,98" 41° 1' 27,53"	PUBBLICA	MQ. 105 MC. 26,25	RSU indifferenziati, PFU, ingombranti, legno, piccole quantità materiali di risulta, vetro, plastica.	SI	Attivate procedure per la rimozione	//////				
31	Loc. Airola - Area circostante costruendo acquedotto	14° 16' 39,87" 41° 1' 19,84"	PUBBLICA	MQ. 616 MC. 161	Rifiuti sparsi - Rifiuti combusti. RAEE, RSU, PFU, guaina bituminosa. Ingombranti. Inerti. Grossa quantità di lastre di eternit anche rotte in più cumuli.	SI	Attivate procedure per la rimozione	Fatta informativa di reato e sequestro non convalidato - anno 2014				
32	Via Pescara - prolungamento. Area ai margini della strada a dx e sx	440714,73 EST 4541320,38 NORD	PUBBLICA	MQ. 112 MC. 37,78	RSU, PFU, inerti, RAEE, ingombranti, plastica, lastre eternit.	NO	Attivate procedure per la rimozione	//////				

